

评价项目概况					
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江衢州花园加油站				
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江衢州花园加油站安全现状评价报告				
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他				
项目简介	企业名称：中国石化销售股份有限公司浙江衢州花园加油站。 企业住所：浙江省衢州市柯城区巨化厂前路1号。 企业经营范围为汽油、柴油、煤油（无储存）。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实。项目存在的问题、整改措施详及落实情况见下表： 表 8.3 项目存在的问题、整改措施及落实情况表				
	序号	存在的问题	整改措施	整改落实情况	备注
	1	缺少洗车机安全管理制度和作业规程。	企业应补充洗车机安全管理制度和作业规程。	企业已修订洗车机安全管理制度和作业规程	确认材料：见附件 10
	8.4 安全评价结论				
	本站的工艺设备及其安全设施运行状况良好，存在的危险、有害因素可以得到有效控制，企业已按本次评价提出的整改措施完成了相应的整改，其安全经营条件符合国家法律法规和相关标准规范的要求，可以将本站可能存在的火灾、爆炸等危险性控制在可承受范围内。				
项目组成人员		姓名	工作任务		
项目负责人		林永进	现场勘察		
报告编制人		林永进	现场勘察，报告编制		
项目组成员		陈国俊	现场勘查		
项目组成员		陈晓俊、陈涵跃	整理资料		
项目组成员		吴惠跃	报告校核		
技术负责人		章强			
报告审核人		胡洁萍			
过程控制负责人		陈国华			
参与评价工作	安全评价师	林永进 陈国俊 陈晓俊 陈涵跃 吴惠跃 胡洁萍 章强 陈国华			
	注册安全工程师	林永进 陈国俊 陈晓俊 陈涵跃 吴惠跃 胡洁萍 章强 陈国华			
	技术专家				
现场勘察时间		2024. 7. 26	报告提交时间	2024. 9	

现场图片：



