

评价项目概况				
企业名称		金华中油金东加油站有限公司		
项目名称		金华中油金东加油站有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价		
行业类别		☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 经营 ☐ 其他		
项目简介		金华中油金东加油站有限公司主要从事汽油（92#、95#、98#）、柴油和不带储存经营（批发无仓储）煤油的经营业务，经营地址位于浙江省李渔路（多湖段）。加油站已取得由金华市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经A[2021]B280号），有效期至2024年10月20日。 根据上述评价结果，企业应按本评价报告6.2章节表6-1提出的整改意见进行整改，并经整改确认后，该加油站经营现状能符合储存、经营（汽油、柴油）的安全生产条件要求。		
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目负责人		高飞	现场勘察	
报告编制人		江群	现场勘察，报告编制	
项目组成员		贾黎婷	整理资料	
项目组成员		章 强	整理资料	
项目组成员		黄寺贵	整理资料	
项目组成员		陈涵跃	报告校核	
技术负责人		陈晓俊		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	贾黎婷、陈国华、黄寺贵、胡洁萍、高飞、陈涵跃、陈晓俊、章 强		
	注册安全工程师	高飞、贾黎婷、黄寺贵、陈国华、胡洁萍、陈涵跃、陈晓俊、章 强		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2024年9月18日	报告提交时间	2024年9月27日
现场图片：				



