

| 评价项目概况       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 企业名称         | 东阳市鼎诚石化有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
| 项目名称         | 东阳市鼎诚石化有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
| 行业类别         | <input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
| 项目简介         | <p>东阳市鼎诚石化有限公司成立于 2011 年 01 月 26 日，是一家从事汽油、柴油等零售经营的企业。加油站位于浙江省东阳市马宅镇下洋村，占地面积 978.5 m²，加油站级别为三级站。企业现持有由金华市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A[2021]D307 号），有效期至 2024 年 12 月 01 日。</p> <p>企业已对本评价报告提出的整改意见进行整改，并经我公司确认，本报告认为该加油站的经营现状能符合储存、经营成品油（汽油、柴油、煤油）的安全生产条件要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|              | <table><thead><tr><th>整改意见</th><th>企业落实情况</th></tr></thead><tbody><tr><td>罐区西侧的架空通信线与汽油罐间距不足。</td><td>已落实。罐区西侧通信线已移除。<br/></td></tr><tr><td>油罐未设置油品的文字标识。</td><td>已落实。油罐上方张贴了油品标识。<br/><br/></td></tr><tr><td>卸油操作规程未进行修订。</td><td>已落实。对卸油操作规程进行了修订。</td></tr></tbody></table> | 整改意见                                                                                                                                                                                             | 企业落实情况 | 罐区西侧的架空通信线与汽油罐间距不足。 | 已落实。罐区西侧通信线已移除。<br> | 油罐未设置油品的文字标识。 | 已落实。油罐上方张贴了油品标识。<br><br> | 卸油操作规程未进行修订。 | 已落实。对卸油操作规程进行了修订。 |
|              | 整改意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 企业落实情况                                                                                                                                                                                           |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|              | 罐区西侧的架空通信线与汽油罐间距不足。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 已落实。罐区西侧通信线已移除。<br>                                                                                           |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|              | 油罐未设置油品的文字标识。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 已落实。油罐上方张贴了油品标识。<br><br> |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
| 卸油操作规程未进行修订。 | 已落实。对卸油操作规程进行了修订。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                   |

|         |         |                                                                                    |                     |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |         |  |                     |
| 项目组成人员  |         | 姓名                                                                                 | 工作任务                |
| 项目负责人   |         | 高飞                                                                                 | 现场勘察                |
| 报告编制人   |         | 楼航建                                                                                | 现场勘察，报告编制           |
| 项目组成员   |         | 贾黎婷                                                                                | 报告校核                |
| 项目组成员   |         | 陈晓俊                                                                                | 整理资料                |
| 项目组成员   |         | 陈涵跃                                                                                | 整理资料                |
| 技术负责人   |         | 章强                                                                                 |                     |
| 报告审核人   |         | 胡洁萍                                                                                |                     |
| 过程控制负责人 |         | 陈国华                                                                                |                     |
| 参与评价工作  | 安全评价师   | 高飞、贾黎婷、陈晓俊、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华                                                          |                     |
|         | 注册安全工程师 | 高飞、楼航建、贾黎婷、陈晓俊、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华                                                      |                     |
|         | 技术专家    |                                                                                    |                     |
| 现场勘察时间  |         | 2024. 5. 15                                                                        | 报告提交时间 2024. 10. 21 |
| 现场图片：   |         |                                                                                    |                     |



