

评价项目概况			
企业名称	浙江汤溪工具制造有限公司		
项目名称	浙江汤溪工具制造有限公司液氨使用场所安全现状评价报告		
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他		
项目简介	名称：浙江汤溪工具制造有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 地址：浙江省金华市婺城区洋埠镇下章街 158 号 法定代表人：胡永余 成立日期：2002 年 4 月 22 日 评价结论：本评价认为，企业应按本评价报告 7.2 章节提出的整改意见进行整改，并经整改确认后，浙江汤溪工具制造有限公司液氨储存、使用的安全生产条件才能符合国家现有法规标准的要求。 当企业涉及的生产工艺或其它技术条件发生变化，则应对其安全状况重新作出评价。并在今后的生产过程中应根据生产实际情况不断补充、完善并落实各项安全管理制度，认真学习贯彻落实有关法律、法规和标准、规范，并按报告提出的各项安全管理、技术对策措施逐步完善，不断提高安全生产水平。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		张新宇	现场勘察
报告编制人		江群	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈国华	整理资料
项目组成员		章强	整理资料
项目组成员		贾黎婷	报告校核
技术负责人		陈晓俊	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		王英杰	
参与评价工作	安全评价师	张新宇、陈国华、章强、贾黎婷、陈晓俊、胡洁萍、王英杰	
	注册安全工程师	张新宇、江群、陈国华、章强、贾黎婷、陈晓俊、胡洁萍、王英杰	
	技术专家		
现场勘察时间		2024. 12. 26	报告提交时间 2024. 12. 30
现场图片：			








表 7-1 存在的问题及整改意见

序号	存在的问题	整改意见	落实情况
1	氨管道未设置介质流向标识	氨管道上应张贴介质流向标识	未落实
2	供气间未设置装卸操作规程及供气操作规程。	供气间应设置装卸操作规程及供气操作规程	未落实
3	未设置正压式呼吸器	6-2#厂房应至少设置两套正压式空气呼吸器	未落实