

评价项目概况				
企业名称	浙江鑫晨工贸有限公司			
项目名称	浙江鑫晨工贸有限公司喷漆场所危险化学品使用专项安全评价报告			
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他			
项目简介	名称：浙江鑫晨工贸有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 地址：浙江省金华市磐安县新城区永安东路 28 号 法定代表人：吕士杰 成立日期：2010 年 12 月 09 日 评价结论：企业应当强化日常的的安全管理工作，切实保障现有安全措施完好有效，完善本报告第 6 章“安全对策措施和建议”内容，保证企业持续有效的安全运行。			
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目负责人		金范	现场勘察	
报告编制人		江群	现场勘察，报告编制	
项目组成员		章强	整理资料	
项目组成员		陈国华	整理资料	
项目组成员		黄寺贵	整理资料	
项目组成员		贾黎婷	报告校核	
技术负责人		陈晓俊		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		王英杰		
参与评价工作	安全评价师	金范、黄寺贵、王英杰、陈国华、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈晓俊		
	注册安全工程师	张新宇、江群、黄寺贵、王英杰、陈国华、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈晓俊		
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 3. 9	报告提交时间	2024. 12. 30
现场图片：				









整改意见

序号	存在问题	整改建议	落实情况
1	企业未提供防雷检测报告； 中间仓库及作业场所 15m 范围内未设置洗眼喷淋器、中间仓库及作业场所未设置灭火器、消防沙、灭火毯等应急器材以及防毒面具、防护服等个体	中间仓库及作业场所 15m 范围内设置洗眼器，并对 1#厂房、合建后 2#3#厂房进行防雷检测； 作业场所及中间仓库应按要求设置灭火器、消防沙、灭火毯等应急	未落实

序号	存在问题	整改建议	落实情况
	防护装备；	器材以及防毒面具、防护服等个体防护装备	
2	危险化学品仓库内物品堆放的垛距、灯距、墙距、柱距、顶距等未满足“五距”要求； 中间仓库、调漆间未设置温湿度计、防溢流措施、装卸操作规程及调漆操作规程；	应按照“五距”的要求规划危险化学品仓库内的物品； 中间仓库、调漆间应设置温湿度计并每日记录，库房内温湿度应保持在规定范围之内、设置防溢流措施、装卸操作规程及调漆操作规程；	未落实
3	作业场所物品堆放过密集。	作业场所应保持整洁有序，不得占用疏散通道，门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	未落实
4	喷漆作业场所未设置静电触摸球； 喷漆作业场所未设置喷漆操作规程；	喷漆作业场所静电触摸球； 喷漆作业场所应设置喷漆操作规程；	未落实
5	喷漆间开口处水平 3m、垂直 1m 半径范围内电气设备（喷淋水泵、照明灯、排风电机等）为非防爆型	喷漆间开口处水平 3m、垂直 1m 半径范围内电气设备（喷淋水泵、照明灯、排风电机等）应更换为防爆型。	未落实
6	未设置特种设备安全管理人员。	应设置特种设备安全管理人员。	未落实
7	可燃气体检测器未定期检验、未设置可燃气体检测现场报警器。	应对	未落实
8	未制订特种设备安全管理制度、安全风险分级管控制度、特种作业管理制度，未制订危险化学品装卸岗位操作规程，企业已编制有限空间作业专项事故应急预案、火灾事故专项应急预案、电梯应急预案、起重机（叉车）事故专项应急预案，但企业未编制综合应急预案、喷漆场所火灾专项应急预案，未见应急预案演练记录	应制订特种设备安全管理制度、安全风险分级管控制度、特种作业管理制度、危险化学品装卸岗位操作规程，应编制综合应急预案、喷漆场所火灾专项应急预案并定期对应急预案进行演练	未落实