

评价项目概况														
企业名称	庆元县新区石油经营有限公司屏都加油站													
项目名称	庆元县新区石油经营有限公司屏都加油站经营危险化学品安全现状评价报告													
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 经营 ☐ 其他													
项目简介	庆元县新区石油经营有限公司屏都加油站是一家危险化学品经营企业，是庆元县新区石油经营有限公司分支机构，由中国石化销售股份有限公司持股 70%，庆元县国有资本投资运营集团有限公司持股 30%，位于浙江省丽水市庆元县屏都街道屏都综合新区北辅路 4 号（浙江省庆元县屏都综合新区 PD02-17-01 地块），主要从事汽油、柴油的零售业务。现有从业人员 8 人。该加油站现有 4 台加油机，30m392#埋地汽油罐 1 只，30m395#埋地汽油罐 1 只，30m398#埋地汽油罐 1 只，30m30#埋地柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 105m³（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江丽水庆元石油支公司，中国石化销售股份有限公司浙江丽水庆元石油支公司对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>存在的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>新增充电桩的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地未经浙江防雷安全检测有限公司检测合格。</td><td>新增充电桩的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地委托有资质的单位检测合格。</td></tr><tr><td>2</td><td>光伏防雷设施未经有资质的单位检测合格。</td><td>光伏防雷设施委托有资质的单位检测合格。</td></tr><tr><td>3</td><td>埋地油罐区张贴的受限空间警示牌危害物质识别错误。</td><td>修正埋地油罐区张贴的受限空间警示牌上危害物质内容。</td></tr></table> 通过对庆元县新区石油经营有限公司屏都加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		序号	存在的问题	整改意见	1	新增充电桩的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地未经浙江防雷安全检测有限公司检测合格。	新增充电桩的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地委托有资质的单位检测合格。	2	光伏防雷设施未经有资质的单位检测合格。	光伏防雷设施委托有资质的单位检测合格。	3	埋地油罐区张贴的受限空间警示牌危害物质识别错误。	修正埋地油罐区张贴的受限空间警示牌上危害物质内容。
	序号	存在的问题	整改意见											
	1	新增充电桩的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地未经浙江防雷安全检测有限公司检测合格。	新增充电桩的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地委托有资质的单位检测合格。											
	2	光伏防雷设施未经有资质的单位检测合格。	光伏防雷设施委托有资质的单位检测合格。											
	3	埋地油罐区张贴的受限空间警示牌危害物质识别错误。	修正埋地油罐区张贴的受限空间警示牌上危害物质内容。											
项目组成人员	姓名	工作任务												
项目负责人	金礼权	现场勘察												
项目组成员	陈国华	收集资料												
报告编制人	周佳捷	报告校核												
项目组成员	金礼权	报告编制												
项目组成员	陈晓俊	整理资料												
项目组成员	贾黎婷	收集资料												
技术负责人	章强													

报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		王英杰		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰		
	注册安全工程师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰 周佳捷		
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 11. 20	报告提交时间	2024. 12
现场图片：				
				



