

评价项目概况																	
企业名称	浙江广和新材料有限公司																
项目名称	浙江广和新材料有限公司溶剂油储存装置专项安全评价报告																
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☐ 经营 ☒ 其他																
项目简介	浙江广和新材料有限公司成立日期 2018 年 06 月 01 日，是一家生产、销售烤箱纸、厨房用纸、食品包装纸及制品、食品包装盒、杯及烘焙相关的制品的技术研发，纸及纸制品的销售。 经过对浙江广和新材料有限公司溶剂油罐区专项安全评价，发现该项目在危险化学品化学品储存过程中存在如下安全隐患，根据安全要求，提出如下整改措施和改进建议。 见表 8-1~2。 表 8-1 整改措施 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>问题和隐患</th> <th>整改措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>本项目罐区的警示标志存在不足：未设置醒目禁打手机、严禁烟火等安全标志，未按要求在卸油作业场所设置隔离警示标识，未设置“危险、严禁入内”警示标志。</td> <td>本项目罐的警示标志：企业应设置醒目禁打手机、严禁烟火等安全标志，应按要求在卸油作业场所设置隔离警示标识，应设置“危险、严禁入内”警示标志。</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>企业未完成三年以来“安全管理制度”、“作业规程”的修订。</td> <td>企业应完成三年以来“安全管理制度”、“作业规程”的修订。</td> </tr> </tbody> </table> 表 8-2 改进建议 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>改进建议</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>企业必须及时检查、及时清除罐区可燃物存在，及时清理罐区杂草。</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>企业应加强溶剂油储罐重要的安全设施（高液位报警装置、可燃气体检测报警仪等）的日常检查和维护，确保其正常。</td> </tr> </tbody> </table> 浙江广和新材料有限公司涉及的安全生产条件目前存在不符合项，待完成整改后，则可基本满足国家法律法规标准规范要求，能够将的危险危害有效控制在可接受范围内。		序号	问题和隐患	整改措施	1)	本项目罐区的警示标志存在不足：未设置醒目禁打手机、严禁烟火等安全标志，未按要求在卸油作业场所设置隔离警示标识，未设置“危险、严禁入内”警示标志。	本项目罐的警示标志：企业应设置醒目禁打手机、严禁烟火等安全标志，应按要求在卸油作业场所设置隔离警示标识，应设置“危险、严禁入内”警示标志。	2)	企业未完成三年以来“安全管理制度”、“作业规程”的修订。	企业应完成三年以来“安全管理制度”、“作业规程”的修订。	序号	改进建议	1)	企业必须及时检查、及时清除罐区可燃物存在，及时清理罐区杂草。	2)	企业应加强溶剂油储罐重要的安全设施（高液位报警装置、可燃气体检测报警仪等）的日常检查和维护，确保其正常。
	序号	问题和隐患	整改措施														
	1)	本项目罐区的警示标志存在不足：未设置醒目禁打手机、严禁烟火等安全标志，未按要求在卸油作业场所设置隔离警示标识，未设置“危险、严禁入内”警示标志。	本项目罐的警示标志：企业应设置醒目禁打手机、严禁烟火等安全标志，应按要求在卸油作业场所设置隔离警示标识，应设置“危险、严禁入内”警示标志。														
	2)	企业未完成三年以来“安全管理制度”、“作业规程”的修订。	企业应完成三年以来“安全管理制度”、“作业规程”的修订。														
	序号	改进建议															
	1)	企业必须及时检查、及时清除罐区可燃物存在，及时清理罐区杂草。															
	2)	企业应加强溶剂油储罐重要的安全设施（高液位报警装置、可燃气体检测报警仪等）的日常检查和维护，确保其正常。															
	项目组成人员	姓名	工作任务														
	项目负责人	林永进	现场勘察														
	报告编制人	林永进	报告编制														
项目组成员	陈晓俊	收集资料															
项目组成员	吴惠跃	报告校核															

项目组成员		陈国俊	现场勘查
项目组成员		王英杰	整理资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	林永进 陈晓俊 吴惠跃 陈国俊 王英杰 胡洁萍 章强 陈国华	
	注册安全工程师	林永进 陈晓俊 吴惠跃 陈国俊 王英杰 胡洁萍 章强 陈国华	
	技术专家		
现场勘察时间		2024. 5. 13	报告提交时间 2025. 3

现场图片：





