

| 评价项目概况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|---|---------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|
| 企业名称   | 浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区东侧加油站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 项目名称   | 浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区东侧加油站经营危险化学品安全现状评价报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 行业类别   | <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 经营 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 项目简介   | <p>浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区东侧加油站是一家危险化学品经营企业，属于浙江高速石油发展有限公司的分支机构，从浙江省商业集团有限公司租赁，位于浙江遂昌县妙高街道龙丽高速公路遂昌停车区，营业执照经营范围：汽油、柴油零售（凭《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》经营）；食品经营（凭《食品流通许可证》经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭《烟草专卖许可证》经营）；日用百货、润滑油销售。该加油站现有从业人员 7 人，该加油站现有加油机 4 台，30m392#汽油罐 1 只、30m395#汽油罐 2 只、30m30#柴油罐 1 只、50m392#汽油罐 1 只、50m30#柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 180m3（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于一级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区东侧加油站，浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区东侧加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详情况表 6-1</p> <p style="text-align: center;"><b>表 6-1 本项目安全存在问题及整改情况一览表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>双层加油管道渗漏检测报警仪未投入使用。</td> <td>连接好双层加油管道渗漏检测报警仪的管道，并投入正常使用。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>可燃气体报警控制器未安装不间断电源。</td> <td>可燃气体报警控制器安装不间断电源。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>该站总平面布置图与现状存在多处不一致：1) 西侧服务区停车位未画出来；2) 服务区大车停车位西侧花坛已改为水泥地；3) 南侧腾龙小区停车位未画出来；4) 总图加油站设备一览表位号与加油机编号不一致。</td> <td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>该加油站未设置汽油、柴油的化学品的安全警示牌。</td> <td>在站区设置汽油、柴油的化学品的安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>入口处未设置“进口”标志。</td> <td>在入口处设置“进口”标志。</td> </tr> </tbody> </table> | 序号                           | 发现的问题 | 整改意见 | 1 | 双层加油管道渗漏检测报警仪未投入使用。 | 连接好双层加油管道渗漏检测报警仪的管道，并投入正常使用。 | 2 | 可燃气体报警控制器未安装不间断电源。 | 可燃气体报警控制器安装不间断电源。 | 3 | 该站总平面布置图与现状存在多处不一致：1) 西侧服务区停车位未画出来；2) 服务区大车停车位西侧花坛已改为水泥地；3) 南侧腾龙小区停车位未画出来；4) 总图加油站设备一览表位号与加油机编号不一致。 | 委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。 | 4 | 该加油站未设置汽油、柴油的化学品的安全警示牌。 | 在站区设置汽油、柴油的化学品的安全警示牌。 | 5 | 各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。 | 各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。 | 6 | 入口处未设置“进口”标志。 | 在入口处设置“进口”标志。 |
| 序号     | 发现的问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 整改意见                         |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 1      | 双层加油管道渗漏检测报警仪未投入使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 连接好双层加油管道渗漏检测报警仪的管道，并投入正常使用。 |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 2      | 可燃气体报警控制器未安装不间断电源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可燃气体报警控制器安装不间断电源。            |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 3      | 该站总平面布置图与现状存在多处不一致：1) 西侧服务区停车位未画出来；2) 服务区大车停车位西侧花坛已改为水泥地；3) 南侧腾龙小区停车位未画出来；4) 总图加油站设备一览表位号与加油机编号不一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。 |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 4      | 该加油站未设置汽油、柴油的化学品的安全警示牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 在站区设置汽油、柴油的化学品的安全警示牌。        |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 5      | 各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。 |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |
| 6      | 入口处未设置“进口”标志。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 在入口处设置“进口”标志。                |       |      |   |                     |                              |   |                    |                   |   |                                                                                                     |                              |   |                         |                       |   |                               |                              |   |               |               |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                    |                                                    |   |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                           | <table><tr><td>7</td><td>加油区未设置明显的安全警示标志。</td><td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”“熄火加油”等安全警示标志。</td></tr><tr><td>8</td><td>未按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。</td><td>按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。</td></tr></table> | 7                                  | 加油区未设置明显的安全警示标志。                                   | 在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”“熄火加油”等安全警示标志。 | 8 | 未按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。 | 按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。 |
|                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                              | 加油区未设置明显的安全警示标志。                   | 在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”“熄火加油”等安全警示标志。 |                                                    |   |                                    |                                   |
|                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                              | 未按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。 | 按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。                  |                                                    |   |                                    |                                   |
| 通过对浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区东侧加油站的危险有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。 |                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                    |                                                    |   |                                    |                                   |

|         |         |            |            |         |                  |
|---------|---------|------------|------------|---------|------------------|
| 项目组成人员  |         | 姓 名        |            | 工 作 任 务 |                  |
| 项目负责人   |         | 金礼权        |            | 现场勘察    |                  |
| 项目组成员   |         | 王英杰        |            | 收集资料    |                  |
| 报告编制人   |         | 金礼权        |            | 报告编制    |                  |
| 项目组成员   |         | 周佳捷        |            | 报告校核    |                  |
| 项目组成员   |         | 江群         |            | 整理资料    |                  |
| 项目组成员   |         | 贾黎婷        |            | 收集资料    |                  |
| 技术负责人   |         | 章强         |            |         |                  |
| 报告审核人   |         | 胡洁萍        |            |         |                  |
| 过程控制负责人 |         | 陈国华        |            |         |                  |
| 参与评价工作  | 安全评价师   | 金礼权<br>陈国华 | 王英杰        | 贾黎婷     | 章强<br>胡洁萍        |
|         | 注册安全工程师 | 金礼权<br>陈国华 | 王英杰<br>周佳捷 | 江群      | 贾黎婷<br>章强<br>胡洁萍 |
|         | 技术专家    |            |            |         |                  |
| 现场勘察时间  |         | 2025. 4. 8 |            | 报告提交时间  | 2025. 4          |
| 现场图片：   |         |            |            |         |                  |





