

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

|            |                                                                                                                                                                                  |         |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 项目名称       | 义乌正泰太阳能科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告                                                                                                                                                     | 项目编号    | GXZD25089 |
| 用人单位名称     | 义乌正泰太阳能科技有限公司                                                                                                                                                                    | 评价类别    | 定期检测      |
| 用人单位地址     | 浙江省金华市义乌市佛堂镇青城西路 1 号                                                                                                                                                             | 联系人     | 张留洋       |
| 评价单位       | 浙江高鑫安全检测科技有限公司                                                                                                                                                                   |         |           |
| 项目编制人      | 何剑东                                                                                                                                                                              | 项目审核人   | 张新宇       |
| 项目负责人      | 何剑东                                                                                                                                                                              | 项目签发人   | 程宏芬       |
| 现场调查人员     | 章鹏翀, 胡仲豪                                                                                                                                                                         |         |           |
| 调查时间       | 2025-04-02                                                                                                                                                                       | 用人单位陪同人 | 陶德宇       |
| 检查范围       | 电池厂房、组件厂房、辅助单元                                                                                                                                                                   |         |           |
| 存在的职业病危害因素 | 二氧化锡(按 Sn 计), 噪声, 氟化氢(按 F 计), 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯, 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%)(呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%)(总尘), 磷化氢, 臭氧, 过氧化氢, 铅烟, 铜烟 |         |           |
| 采样、检测人员    | 何剑东, 徐胜凯, 陈撮元, 陈国俊                                                                                                                                                               |         |           |
| 采样、检测时间    | 2025-04-04 至 2025-04-05                                                                                                                                                          | 用人单位陪同人 | 陶德宇       |

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

|               |                                                                                                                                                   |      |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 32 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 |      |   |
| 报告时间          | 2025 年 05 月 08 日                                                                                                                                  |      |   |
| 评审专家          | 无                                                                                                                                                 | 评审时间 | 无 |

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

