

评价项目概况				
企业名称	龙泉市八都镇武林后加油站有限公司			
项目名称	龙泉市八都镇武林后加油站有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告			
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他			
项目简介	龙泉市八都镇武林后加油站有限公司主要从事汽油（92#、95#）和柴油的经营业务（有散装汽油、柴油出售业务，已落实散装汽油购销实名登记制度），经营地址位于浙江省龙泉市八都镇新 53 省道南侧武林后地块。该加油站与中国石油天然气集团有限公司为特许经营合同关系。龙泉市八都镇武林后加油站有限公司已取得由丽水市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：浙丽危化经字（2023）00007E），有效期至 2025 年 05 月 17 日。 该加油站上一轮安全评价由宁波华东安全科技有限公司负责实施。与上次安全评价相比：1) 加油站的安全管理员由张雪珍变更为蔡艳；2) 加油站于 2023 年 5 月 12 日在两台汽油加油机处各新增安装一个可燃气体探测器，其可燃气体报警控制设置在站房控制室内。 经评价，该加油站存在“双层管道的渗漏检测系统未正常投用”“未建立变更管理制度”等问题，企业均已按要求整改完成。经整改确认，该加油站的经营现状能符合储存、经营（汽油、柴油）的安全生产条件要求。			
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目负责人		高飞	现场勘察	
报告编制人		黄昌江	现场勘察，报告编制	
项目组成员		王英杰	整理资料	
项目组成员		陈国华	整理资料	
项目组成员		陈国俊	整理资料	
项目组成员		黄寺贵	报告校核	
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈晓俊		
参与评价工作	安全评价师	高飞、陈晓俊、黄寺贵、章强、胡洁萍、陈国华、陈国俊		
	注册安全工程师	高飞、黄昌江、王英杰、陈国华、陈国俊、黄寺贵、章强、胡洁萍、陈晓俊		
	技术专家			
现场勘察时间		2025.02.27	报告提交时间	2025.04.11
现场图片：				



