

评价项目概况			
企业名称	中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司武义金龙加油站		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司武义金龙加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他		
项目简介	中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司武义金龙加油站主要从事汽油（92#、95#）、柴油（0#）的经营业务，经营地址位于浙江省金华市武义县茆道镇胡宅垅村，加油站等级为二级站，占地面积 1236.6m²。加油站已取得由金华市应急管理局（武义）颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A【2024】H303 号），有效期至 2027 年 10 月 20 日。该加油站防渗措施采用双层罐。 与上次评价相比，企业发生的变化如下： 1、站房西侧新增倒车式智能洗车机 1 台； 2、企业法定代表人由章衍变更为赵文勇。 评价结论：经评价，各评价单元检查结果均符合要求，该加油站的经营现状能符合储存、经营成品油（汽油、柴油）的安全生产条件要求。 加油站应做好现有安全状况的有效保持，并参照本报告所提安全对策措施确保安全管理持续有效地运行、提升。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目组组长		高飞	现场勘察，报告校核
报告编制人		黄寺贵	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈晓俊	整理资料
项目组成员		王英杰	整理资料
项目组成员		贾黎婷	整理资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	高飞、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、王英杰、章强、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	高飞、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、王英杰、章强、胡洁萍、陈国华	
	技术专家		
现场勘察时间		2025. 2. 25	报告提交时间 2025. 4. 11
现场图片：			

