<table>
<tr><td colspan="3">评价项目概况</td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">中国石油天然气股份有限公司浙江丽水联城加油站</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中国石油天然气股份有限公司浙江丽水联城加油站经营危险化学品安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>行业类别</td><td colspan="2">☑化工　　□工贸　　□其他</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="2">中国石油天然气股份有限公司浙江丽水联城加油站是一家危险化学品经营企业，属于中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司的分支机构，位于浙江省丽水市莲都区联城路5号，主要从事汽油、柴油零售业务。该加油站现有从业人员7人。该加油站现设有4台加油机，30m³92#汽油罐3只，30m³95#汽油罐1只，30m³0#柴油罐2只，折合成油罐总容积150m³（柴油罐容积折半计入）。依据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。
在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石油天然气股份有限公司浙江丽水联城加油站，中国石油天然气股份有限公司浙江丽水联城加油站已对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见情况表6-1
表6-1　本项目安全存在问题及整改情况一览表
<table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>该站总平面布置图与现状存在几处不一致：1）北侧交警支队和停车位未画出；2）西北处临时木材棚不符合现状；3）北侧停车位不符合现状；4）西侧集装箱房未画出，西侧路不符合现状；5）西北处架空通讯线没画出；6）西侧桔树林不符合现状。</td><td>委托有资质单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。</td></tr><tr><td>2</td><td>站房南侧停车位与油罐的防火间距不符合。</td><td>清除站房南侧停车位划线，停止使用。</td></tr><tr><td>3</td><td>操作井内双层管道渗漏监测线路损坏。</td><td>修缮操作井内损坏的双层管道渗漏监测线路。</td></tr><tr><td>4</td><td>各通气管未按GB7231的规定标明介质名称、流向箭头。</td><td>各通气管按GB7231的规定标明介质名称、流向箭头。</td></tr><tr><td>5</td><td>埋地油罐区未张贴明显的受限空间警示牌。</td><td>张贴明显的受限空间警示牌。</td></tr><tr><td>6</td><td>卸油口未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”警示标志。</td><td>卸油口张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”警示标志。</td></tr></table>通过对中国石油天然气股份有限公司浙江丽水联城加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目组成人员</td><td>姓名</td><td>工作任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>金礼权</td><td>现场勘察</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告编制人</td><td>金礼权</td><td>报告编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目组成员</td><td>王英杰</td><td>整理资料</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目组成员</td><td>周佳捷</td><td colspan="2">报告校核</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目组成员</td><td>贾黎婷</td><td colspan="2">整理资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目组成员</td><td>江群</td><td colspan="2">收集资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术负责人</td><td colspan="3">章强</td></tr>
<tr><td colspan="2">报告审核人</td><td colspan="3">胡洁萍</td></tr>
<tr><td colspan="2">过程控制负责人</td><td colspan="3">陈国华</td></tr>
<tr><td rowspan="3">参与评价工作</td><td>安全评价师</td><td colspan="3">金礼权　王英杰　贾黎婷　章强　胡洁萍　陈国华</td></tr>
<tr><td>注册安全工程师</td><td colspan="3">金礼权　王英杰　贾黎婷　章强　胡洁萍　陈国华
周佳捷　江群</td></tr>
<tr><td>技术专家</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">现场勘察时间</td><td>2025.5.9</td><td>报告提交时间</td><td>2025.6</td></tr>
<tr><td colspan="5">现场图片：</td></tr>
<tr><td colspan="5">
</td></tr>
</table>

ROMON
请致电经理
1502467522
24小时服务