

| 评价项目概况 | | | |
|--------|---|----------------------------|------------------|
| 企业名称 | 上海聚龙加油站管理有限公司金华城西加油站 | | |
| 项目名称 | 上海聚龙加油站管理有限公司金华城西加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告 | | |
| 行业类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 项目简介 | <p>项目概况：上海聚龙加油站管理有限公司金华城西加油站成立于 2005 年 02 月 05 日，主要从事汽油（92#、95#）、柴油的经营业务，经营地址位于浙江省金华市婺城区环城西路 258 号，加油站等级为三级站，占地面积 1850m²。加油站已取得由金华市安全生产监督管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A[2023]J181），有效期至 2026 年 01 月 20 日。该加油站防渗措施采用双层罐。</p> <p>评价结论：经评价，各评价单元检查结果均符合要求，该加油站经营现状能符合安全生产条件要求。</p> <p>加油站应做好现有安全状况的有效保持，并参照本报告所提安全对策措施确保安全管理持续有效的运行、提升。</p> | | |
| | 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 |
| | 项目负责人 | 王强 | 现场勘察 |
| | 报告编制人 | 贾黎婷 | 现场勘察，报告编制 |
| | 项目组成员 | 王英杰 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 江群 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 吴惠跃 | 报告校核 |
| | 技术负责人 | 杨文良 | |
| | 报告审核人 | 胡洁萍 | |
| | 过程控制负责人 | 陈国华 | |
| 参与评价工作 | 安全评价师 | 王强、陈国华、杨文良、胡洁萍 | |
| | 注册安全工程师 | 陈国华、杨文良、胡洁萍、贾黎婷、江群、王英杰、吴惠跃 | |
| | 技术专家 | / | |
| | 现场勘察时间 | 2025.07.10 | 报告提交时间 2025.8 |
| 现场图片： | | | |



