


评价项目概况			
企业名称	中国石油天然气股份有限公司浙江衢州销售分公司龙游白凉亭加油站危险化学品		
项目名称	中国石油天然气股份有限公司浙江衢州销售分公司龙游白凉亭加油站危险化学品（成品油）经营安全现状评价报告不带储存经营危险化学品安全现状评价		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>名称：中国石油天然气股份有限公司浙江衢州销售分公司龙游白凉亭加油站</p> <p>类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）</p> <p>地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇龙兰路 700 号</p> <p>法定代表人：刘庚</p> <p>成立日期：2020.04.09</p> <p>评价结论：经评价，该加油站经营现状能符合储存、经营（汽油、柴油）及洗车机、尿素加注机使用的安全生产条件要求。</p> <p>加油站应做好现有安全状况的有效保持，并参照本报告所提安全对策措施确保安全管理持续有效的运行、提升。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王强	现场勘察	
报告编制人	范美保	现场勘察，报告编制	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	报告校核	
项目组成员	陈国华	整理资料	
技术负责人	杨文良		
报告审核人	尹爱存		
过程控制负责人	陈晓俊		
参与评价工作	安全评价师	王强、杨文良、陈晓俊、陈国华	
	注册安全工程师	陈国华、王英杰、贾黎婷、范美保、杨文良、陈晓俊、尹爱存	
	技术专家		
现场勘察时间	2025.11.06	报告提交时间	2026.1.22
现场图片：			







集中控制台



油罐

管线

1#



无渗漏

2#



无渗漏

3#



无渗漏

4#



无渗漏

2025-11-06 09:29:02 THU