

评价项目概况			
企业名称	浙江宝龙纺织有限公司		
项目名称	浙江宝龙纺织有限公司硫酸、盐酸储罐安全现状评价报告		
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>浙江宝龙纺织有限公司成立于 2003 年 11 月 20 日，位于浙江省金华市兰溪市兰江街道宝龙路 9 号，是一家专业从事纺织印染、织布、绣花、成衣生产及销售的企业。</p> <p>企业在污水处理过程中需要使用危险化学品：盐酸、98%硫酸，并且在污水处理站内设置一座硫酸卧式储罐、一座盐酸立式储罐，满足污水处理过程中大量使用酸性介质的需求。企业为了进一步加强其安全生产管理工作，更好地了解与掌握危险化学品在储存过程的危险性及时处置措施，委托我公司对其厂区内硫酸、盐酸储罐进行首次安全评价。</p> <p>评价结论：根据上述评价结果，企业已按本评价报告 5.1 章节提出的整改意见进行整改，需经整改确认后，浙江宝龙纺织有限公司硫酸、盐酸储罐储存安全条件满足安全生产条件。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目组长	金 范	现场勘察	
报告编制人	黄昌江	现场勘察，报告编制	
项目组成员	陈国华、陈国俊	整理资料	
项目组成员	伊哲华	报告校核	
技术负责人	杨文良		
报告审核人	尹爱存		
过程控制负责人	陈晓俊		
参与评价工作	安全评价师	金 范、杨文良、陈晓俊、陈国俊、陈国华	
	注册安全工程师	金 范、黄昌江、陈国华、伊哲华、杨文良、尹爱存、陈国俊、陈晓俊	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2025 年 12 月 30 日	报告完成时间	2026 年 01 月 08 日
现场图片：			

